

### Raccordement SI.

Équipement		Norme	Caractéristiques et/ou Étendue	Meilleure incertitude*	Type/Prestation
Multimètre Voltmètre		ISO FDX	0 à 1000 V CA/CC	SELON CALIBRES	SI Labo
Ampèremètre Résistivimètre			0 à 35 A 1 à 100 Mohms		
Oscilloscope		ISO FDX	Selon modèle		SI Labo
Pince ampéremétrique		ISO FDX	Selon modèle		SI Labo
Fréquencemètre Compteur		ISO FDX	0,1 à 100 MHz 0 à 60000 tr/mm		SI Labo